

Neues Feature bei der RAS Sickenmaschine



In einigen Anwendungsfällen ist es bei der **Sickenmaschine RAS 11.35** nötig, die Drehrichtung der Walzen zu wechseln. Bisher erfolgte die Umschaltung von Rechtslauf auf Linkslauf am Maschinenständer. Mit dem neuen Feature kann der Bediener die Hände am Teil lassen und den Richtungswechsel mit dem Fußschalter vornehmen. Auch ein Fußwechsel von einem Rechtslaufpedal auf ein Linkslaufpedal ist nicht nötig, wodurch der Bediener einen sicheren Stand einnimmt. Drückt man das Pedal des Fußschalters halb durch laufen die Walzen nach links. Drückt man das Pedal ganz durch wechselt die Drehrichtung. Die Geschwindigkeit lässt sich über einen Drehpoti am Maschinenständer stufenlos regeln. 9 Paar Walzen sind im Lieferumfang inklusive.

Ein [Video zeigt die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.](#)





Klingt interessant?

Wir senden Ihnen gerne unsere Unterlagen zu. Wenden Sie sich einfach über unsere Kontaktseite an uns, wir beraten Sie gerne.



Obstgärten 7 Tel. 073 1 / 850798-0
89129 Setzingen Fax. 073 1 / 850798-50
info@retsch-maschinen.de
www.retsch-maschinen.de